世纪点律维

JW-1000 标准钢砧

使用说明书


天津市津维电子仪表有限公司

为了保证回弹仪技术性能的可靠性和回弹法测强精度,应定期或不定期对仪器 状况进行校验,回弹仪校验分一般校验和定期校验。

回弹仪通常使用频繁,在有效检定期内,用户视情况进行自检,现在国内外普遍自检的标准器具是回弹仪钢砧(见附图),对于标称动能<9.8N•m 的回弹仪,采用 JW-1000 型钢砧对回弹仪整机技术状况进行一般自检是完全可行的,

把钢芯内的脏物除掉,钢砧的钢芯硬度为60±3°,通常是回弹仪使用频繁或对仪器检测数据产生疑问时,在钢砧上进行率定,视其率定回弹值 Rm 砧是否在84±2 范围内,但是,仅仅凭钢砧率定回弹值来判断回弹仪是否处于正常状态是不全面的,必须按下列程序操作,方可认为回弹仪技术状况条例标准和使用要求:

1. 检查指针滑块在整机上的 应在 0.5-0.8N 范围内,不符合要 使其达到这一要求。



最大静摩擦力 求可进行调整 钢砧上率定

回弹仪示意图

- 2. 检查弹击拉簧的标准拉伸长度 134. 4mm, 通常可调整弹击拉簧在弹簧座上不同 孔的位置来满足此项技术要求。
 - 3. 检查弹击拉簧的标准拉伸长度 140mm, 此项技术参数是仪器在工作状态下才能

测量,即在仪器壳体内测量的长度,用户在没有回弹仪检测器的条件下难以测量此项参数,介可采取将机芯拿到仪器外再加修正量的方法,则可以测量:

将弹击锤与挂钩挂上,一手将弹簧伸到露击弹击杆的冲击面,用游标卡尺测量弹击锤与弹击杆碰撞面间的距离为 141.5±0.5mm(此数为标准长度 141-142mm,加上压缩弹簧,弹击拉簧叠加在缓冲弹簧上并使其变形的修正量)。

- 4. 将机芯装入仪器内总成后,校验脱钩点,即指针滑块刻线在回弹值读尺"100" 刻线处弹击锤脱钩,锁紧尾盖上的螺母再旋转装上尾盖。
- 5. 将调试好的回弹仪在钢砧上率定,若率定回弹值 Rm 砧=84±2,则可认为仪器基本符合标准要求,可投入正式使用。
- 一般在执行上述程序前,须将回弹仪拆卸分解并用汽油或酒精洗机芯全部零部件,在调整好装配尺寸后,用滴有钟表油的洁净棉纱擦拭中心导杆,使其形成极薄一层油膜,然后仪器总装成形,在钢砧上进行最后的率定,只要遵循上述程序进行调试和检验,与在回弹仪检定器上检定所取得的结果,具有异曲同工的效果。

天津市津维电子仪表有限公司其他产品列表

建筑仪器

JW-GY71 一体式钢筋扫描仪 GW50、GW50+钢筋位置测定仪 CH800-A 非金属板厚度测定仪 CK-10 系列裂缝测宽仪 CS650 裂缝测深仪 XS-100 钢筋锈蚀仪 WX-5 便携式看谱镜 GX50B 钢筋位置和锈蚀测定仪 CHT225-A 超声波回弹仪 HT20-V 一体式砂浆语音数显回弹仪 HT75-V 数显砖回弹仪 HT225-S 语音数显回弹仪 HT550-V 一体式语音数显高强回弹仪 HT-450、HT-550、HT-1000 高强砼回弹仪 HT225-V/W/W+/E 一体式数显回弹仪 HT-225、HT-225B 混凝土回弹仪 HT-20、HT-20B 砂浆回弹仪 HT-75、HT-75B 砖回弹仪 HT-3000 重型回弹仪

分析仪器

TJ270-30A/B 红外分光光度计 HW-01 红外压片机 WS-4 刀口仪 紫外分光光度计 精密光学平台









天津市津维电子仪表有限公司

厂址: 天津市南开区咸阳路罗平道6号4门101

电话: 022-27638649 022-27652788

传真: 022-27366750

官网: http://www.tj-jwdz.com

E-mail: sjjw@vip.163.com