看谱镜在镁合金成分分析中的应用

刘平¹ 刘浩新²

(北京航空材料研究院 北京 100095 '香港科技大学工学院 香港)

摘 要 在计算机模拟基础上使用光栅看谱镜和棱镜看谱镜对镁合金基体及成分元素的可见光谱进行了分析,摄

制了彩色图谱,研究了镁合金看谱分析方法。结果可用于镁合金基体鉴别及各成分元素的定性和半定量分析。

关键词 看谱镜;镁;合金;可见光谱

中图分类号 O657.3

Application of Spectroscopic Analysis on Mg-based Alloy

Liu Ping¹, Liu Haoxin²

(¹Beijing Institute of Aeronautical Materials, Beijing 100095, China ²School of Engineering, Hongkong University of Science and Technology, Hongkong, China)

A bstract The visible spectrum of Mg-based alloy was studied with grating spectroscope and prism spectroscope based on sinulated spectrum. Sinulated spectrum was contrasted to color spectrum shot with spectroscope. The method examinating the matrix and component in Mg-base alloy was developed. The research results of the paper can meet the requirements about qualitative analysis and sem i- quantitative analysis of Mg-based alloy.

Key words Spectroscope; magnesium; alloy; visible spectrum

1 引 言

看谱分析技术是以目视测光为基础,根据材料的 光谱特性进行成分分析的技术,主要使用光栅看谱镜 和棱镜看谱镜。我国自 20世纪 50年代引进看谱镜和 看谱分析技术,随后又开始了设备研制和应用研究。 看谱分析技术因其手段简单、成本低廉等优势,在各 种分析仪器大量出现的今天仍有广泛的应用,其中以 材料加工现场的牌号鉴别和质量控制对看谱分析有较 大的需求。

2 试验部分

2.1仪器

W K 1型光栅看谱镜; W K T - 6型棱镜看谱镜; 光谱 范围: 390 ~ 700nm; 使用电弧放电电源和低压火花放 电电源。

2.2试样和试验条件

采用块状或棒状光谱试样,表面经细砂纸打磨处理。 分析间隙为0.5-2mm;电弧电流为6A;火花电流为

4A;预燃时间为10-30s;电极采用铜对电极或铁对电极。

3 结果与讨论

3.1基体镁元素可见光谱特征

参照波长表¹¹对镁元素在可见光范围内的谱线进 行了分析模拟,模拟结果见图 1。图 1的模拟谱图中给

收稿日期: 2006-05-02 基金资助:国防科技军用材料标准化项目 (B062003Cxxx)。 作者简介:刘平 (1961-),研究员,从事航空材料及性能研究工作。 现代科学仪器 2007 1 出了镁元素在可见光范围内已知的全部谱线,并对部 分常用镁元素谱线进行了波长标定。

由于棱镜看谱镜线色散率为非线性函数^[2],本工 作仅对光栅看谱镜谱图进行了模拟处理,研究结果可 在棱镜看谱镜上参照使用。

由图 1可见,镁元素在可见光区谱线数量很少,谱 线强度差别非常大,在可见光范围的分布也不均匀。

镁元素可见光谱线少,进行看谱分析时辨别谱线 较为容易。在大部分波长区域没有基体镁元素的谱 线,进行成分元素半定量分析时无法选用基体元素谱 线作为比较线。此时可选用铁对电极,利用铁谱线来 定位谱线和进行强度比对。选用铁对电极时,谱图与 铁基合金谱图相似,可借助铁基合金的看谱分析方法 进行分析测定^[3]。



图 1 镁元素可见光谱模拟图

3.2镁合金基体鉴别

从图 1可以看到,镁元素在可见光范围有两组特 征谱线,分别是Mg518.36特征谱线组和Mg552.85特征 谱线。Mg518.36特征谱线组由Mg518.36 Mg517.27和 Mg516.73三条谱线组成,强度比较高,合金中镁元素 的分析常选用该谱线组。进行镁合金基体元素鉴别 时,可以选用该两组特征谱线进行分析,图 2为镁合 金两组特征谱线组采用铜对电极时实际样品图谱。



图 2 镁元素特征谱线图谱

由图 2可见,镁合金样品图谱中两组特征谱线强 度远远高于其他谱线,在相应的视场范围仅能明显的 看到两组特征谱线和对电极铜元素的谱线。因此,在 进行材料牌号鉴别时,如果实际样品的谱图中,镁的 特征谱线强度很高,而其他元素的谱线强度很低,则 可判定样品为镁合金。

进行其他合金中镁元素分析时,也使用镁元素的 这两个特征谱线组。Mg518.36特征谱线组强度比较 高,可用于含镁量低的样品测定。Mg552.85特征谱线 强度较弱,常用于镁含量较高的合金样品测定。

3.3主要成分元素特征谱线及分析测定

镁合金的成分元素不多,主要成分元素为锌、锰、 铝等,另有部分牌号含有锆和稀土等元素。进行定性 分析时,主要使用各成分元素的可见光区域的灵敏谱 线,如果相应的元素谱线出现,则合金样品中存在该 成分元素,如果谱线不出现,则测定样品中不存在相 应成分元素或该成分为杂质元素。

铝元素的可见光谱激发需要使用火花激发方式, 与其他元素谱线的辨别较为容易。在火花激发方式 下,如果铝元素的可见光区的特征谱线出现,则说明 样品中存在铝元素,否则所测镁合金样品中不含铝元 素或铝为杂质元素。铝元素的分析测定可参照铝合金 看谱分析方法。



图 3为使用铁对电极时镁合金中锌元素特征图 谱,图中 Zn481.05和 Zn472.22为锌在可见光区两条视 觉强度最高的谱线。由两条特征谱线的出现与否可判 定样品中是否含有锌元素,对锌元素含量的灵敏度可 达到 0.1%

进行半定量分析时,可选用铁对电极产生的铁谱 线作比较线。使用强度标法进行半定量分析,可选用 图 3所示的 Fe477.28,Fe478.68,Fe478.97,Fe485.97和 Fe487.13分别作为比较线 1Fe, 2Fe, 3Fe, 4Fe和 5Fe; 选用 Zn481.05作为分析线 1Zn;通过标准样品比对得到 104 相应的强度标后,便可利用强度标法进行镁合金中锌 元素的半定量分析测定。

图 4 为使用铁对电极时镁合金中锰元素特征图 谱,图中的 M n482.35为锰元素在可见光区视觉强度最 高的谱线,当锰含量达到 0.1%时即可观察到该谱线。 M n482.35与图 4中其他几条锰谱线组成镁合金中锰元 素的特征谱线组,由特征谱线组的出现与否可判定样 品中是否含有锰元素。

进行半定量分析时,可参照铁基合金中成分元素的分析方法来选择铁谱线作比较线。使用强度标法进行半定量分析,可选用 M n482.35作为分析线 1M n;选 用图 4标示的 Fe478.97,Fe473.68,Fe485.97和 Fe487.13 分别作为比较线 1Fe, 2Fe, 3Fe和 4Fe;通过标准样品 比对得到相应的强度标后,便可利用强度标法进行镁 合金中锰元素的半定量分析测定。





镁合金中锌和锰的特征谱线组基本在同一视场, 可同时对两个主要成分元素进行定性或半定量分析。

4 结论

(1) 镁合金在可见光区基体谱线很少, Mg518.36 是强度最高的镁元素谱线, Mg518.36与 Mg517.27和 Mg516.73组成的特征谱线组可用于镁合金基体鉴别;

(2) 锌元素的定性分析使用锌元素的两条特征谱 线 Zn481.05和 Zn472.22, 锌元素含量的检出限可达到 0.1%;

(3) 锰元素的定性分析使用由 M n482.35等谱线组 成的特征谱线组,谱线 M n482.35在锰含量达到 0.1%时 即可观察到,可对合金中的锰元素进行有效的鉴别;

(4)镁合金中成分元素的半定量分析需使用对电极谱线,当采用铁对电极时可选择铁谱线作为比较线,分别进行锌元素和锰元素的半定量分析。

参考文献

- [1) 冶金工业部情报产品标准研究所编译 光谱线波长表 [M] 北京,中国工 业出版社,1971.44-269
- [2]刘平 庞晓辉 杨军红等 棱镜看谱镜线色散率及应用研究 [J]材料工程, 2006,1:27-31
- [3] 平,杨军红,庞晓辉等.铁基合金基体及成分元素看谱分析方法研究 [J].分析试验室, 2005, 24(增刊): 219-222

Modern Scientific Instruments 2007 1